

HMLIFT

TELESKOPİK SİLİNDİR MONTAJ KİLAVUZU

TELESCOPIC CYLINDER MOUNTING MANUAL



N° TR31713

RIGHT	WRONG
	 UNBALANCED AND EXCESSIVE LOADING
	 WORKING ON INCLINED AND RUGGED LAND
	 STAYING UNDER AN UNSUPPORTED BODY AND IN THE OPERATION AREA OF THE TIPPER
	 DRIVING WITH THE RAISED BODY
	 TIPPING WITH THE TRAILER IN AN ANGLE TO THE TRUCK

-  **UYARI:** Aracın kasasına dengesiz yüklemeler yapılmamalıdır.
-  **UYARI:** Silindir, araç düzgün bir zemindeyken açılmalıdır.
-  **UYARI:** Silindir açıkken araç hareket etmemelidir.
-  **UYARI:** Araç ile kasa aynı istikamette değilken silindir kaldırılmamalıdır.
-  **UYARI:** Treyler körüklerinin havasının boşaltıldığından emin olunmalıdır.
-  **UYARI:** Silindir çalışırken insanlar kasanın altında durmamalıdır.
-  **UYARI:** Silindir çalışırken insanlar kasanın arkasında durmamalıdır.
-  Silindire yanal yükler ve dinamik kuvvetler uygulamak tehlikelidir.
-  Kaynak onarımları gerekiyorsa, işi her zaman eğitimi, deneyimli bir kaynacıkça yaprılmalıdır. Kaynak işi yaparken her zaman kaynak eldiveni, önlük, gözlük, başlık ve kaynak işine uygun diğer giysiler giyilmelidir.
-  Parçalara çekiçe vururken her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
-  Parçaları taşırken daima koruyucu gözlük takılmalıdır.
-  Herhangi bir işlem yapılacağında her zaman güvenlik ayakkabları ve kask takılmalıdır. Bol iş kıyafetleri veya düğmeleri kopuk kıyafetler giyilmemelidir.
-  **WARNING:** The unbalanced and excessive loading shouldn't be on the vehicle.
-  **WARNING:** The vehicle shouldn't be worked on inclined and rugged land.
-  **WARNING:** The vehicle shouldn't be driven with the raised body.
-  **WARNING:** The cylinder shouldn't be extended with the trailer in same angle to the truck.
-  **WARNING:** Be ensured that the air drained off inside of trailer bellows before tipping.
-  **WARNING:** The people shouldn't wait near or under the dump truck while cylinder is working.
-  **WARNING:** The people shouldn't wait at the back of the dumper, while cylinder is working.
-  Applying lateral loads and dynamic forces to any cylinder is dangerous.
-  If repairs by welding are necessary, always have the work done by a trained, experienced welder. Always wear welding gloves, apron, goggles, cap and other clothing suitable for welding work.
-  Always wear safety goggles when hitting parts with a hammer.
-  Always wear safety goggles when working on parts with a grinder, etc.
-  Always wear safety shoes and a helmet when doing any work. Do not wear loose work clothes or clothes with missing buttons.

www.hmlift.com

-  Ağır parçaları kaldırırken, bir vinç veya kaldırılmaya yardımcı olacak ekipmanlar kullanılmışmalıdır. Çelik halat, zincir ve kancaların sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kaldırma ekipmanı veya vinç tarafından parça kaldırılıyorsa dikkatli olunmalıdır.
-  Tüm parçaların olması gereken yerlerine tekrar monte edildiğinden emin olunmalıdır.
-  Hortumları ve kabloları takarken, makine çalıştırılırken diğer parçalarla temas ederek deforme olmayacağından emin olunmalıdır.
-  Yüksek basınç hortumlarını takarken, hortumların büükülmeklerinden emin olunmalıdır. Hasar görmüş hortumlar risk taşırlar. Bu nedenle yüksek basınç hattındaki hortumları takarken son derece dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, bağlantı parçalarının doğru takıldığı montajdan sonra kontrol edilmelidir.
-  Montaj esnasında delikleri hizalarken asla parmak veya el soksulmamalıdır.
-  Hidrolik basınç ölçülürken, ölçüm yapmadan önce ölçüm aletinin doğru şekilde monte edildiği kontrol edilmelidir.
-  Gövde üzerinde kaynak yaparken, topraklama kaynak noktasına yakın bir yerde yapılmalıdır. Kivircim nedeniyle hasarı önlemek için topraklama asla silindir ve diğer hidrolik bileşenler aracılığıyla yapılmamalıdır.
-  Silindirin başlığı-gövde üzerinde kaynak yapılrken, kaynak sıçramalarının silindir kademelerine ve sızdırmazlık bileşenlerine zarar vermemesi için silindir ve diğer hidrolik bileşenler yanına dayanıklı örtü ile kapatılmalıdır.
-  Yeterli ışık alan bir ortamda çalışma olmalıdır.
-  Use a hoist or crane to lift heavy components. Check that the wire rope, chains and hooks aren't damaged. Don't work with a part that is still raised by the hoist or crane.
-  Be sure to reassemble all parts in their original place.
-  When installing hoses and cables, ensure that they are not damaged by contact with other parts when operating the machine.
-  When installing high-pressure hoses, make sure that they are not twisted. Damaged hoses are dangerous, so use extreme caution when installing hoses for high-pressure circuits. Also check after installation that the connecting parts are correctly installed.
-  Never insert the fingers or hand when aligning holes.
-  When measuring hydraulic pressure, check that the measuring tool is mounted correctly before taking measurements.
-  When welding on the tipper, the earthing should be closer to the welding point. Earthing never should not be done through the cylinder and other hydraulic components to avoid damage from sparks.
-  When carrying out welding work on the head of the cylinder load body, the telescopic cylinder and other hydraulic components should be covered with a fireproof cover so that welding spatter does not damage stages and seals.
-  The work area must be sufficiently illuminated while the vehicle is in operation.

-  Yön denetim valfinin basınç ayar kısmı kesinlikle değiştirilmemelidir. Valfin basınç ayar kısmı fabrikada ayarlanmış ve sabitlenmiştir.
-  Silindir alt braket bağlantı civataları, silindir üst braket bağlantı civataları, silindir kafa boşluğu, sınır kontrol bağlantı civataları, sınır kontrol valfinin çalışması, tüm hidrolik ve pnömatik bağlantılılar kontrol edilmelidir.
-  Sistem çalışırken kesinlikle hiçbir bağlantı noktasıyla oynamamalıdır.
-  Silindir üzerine yapıştırılmış uyarı etiketleri vardır. Bu etiketler kullanıcyı uyarmak için yapıştırılmış olup her ne sebeple olursa olsun bu uyarı etiketlerinin üzeri boy'a vb. şekilde kapatılmamalı ya da bu etiketler sökülmemelidir.
-  Tamir esnasında ya da hidrolik yağ kaçağı olduğu yerlerde ateşle yaklaşılmalıdır.
-  Silindirde herhangi bir yağ kaçağı görüldüğünde takdirde en yakın HMLIFT Servisine ya da HMLIFT Satış Sonrası Hizmetler Departmanına gidilerek sorunun kaynağı tespit edilmelidir.
-  Yeterli yüksekliği olmayan kapalı alanlarda damper kaldırılmamalıdır.
-  Hidrolik bileşenler hassas olduğundan çekiçle vurulmamalıdır.
-  Yükü boşaltmadan önce arka kapakların açık olduğundan emin olunmalıdır.
-  Yükün akıçılığı kontrol edilmelidir, akmayan yükler sisteme ve aracınıza ciddi zararlar verebilir.
-  **UYARI:** İlk çalışmadan sonra tesisat yağla dolacağından, tank seviyesi tekrar kontrol edilerek tanka yağ ilave edilmelidir.
-  The pressure cartridge of the directional control valve must not be changed. The pressure cartridge of the valve has been adjusted and fixed in the HMLIFT facility.
-  Connection bolts of lifting bracket, connection bolts of chassis bracket, clearance of rod eye, connection bolts of knock off valve, working conditions of knock off valve, connection of the entire hydraulic and pneumatic system should be checked.
-  While the hydraulic system is in operation, do not remove any connection on the hydraulic system.
-  There is a warning sticker on the cylinder. This sticker was used to warn whether the sticker should not be painted, damaged or removed.
-  If there is any repairing or oil leakage, no one should start a fire.
-  When you notice oil leakage from the cylinder, you should contact the nearest Authorised HMLIFT Service or HMLIFT After Sales Department for resource of the problem.
-  If there is no enough height for lifting in closed area, you should not lift the dumper.
-  Do not hit with a hammer, as the hydraulic components are sensitive.
-  Before discharge the load, you must ensure that rear cover of the body must be opened.
-  Fluidity of the load should be checked. If the load is not flow, the vehicle and the hydraulic system can be damaged.
-  **WARNING:** After first start the system, check the oil level of the tank and if necessary add oil the tank.

-  **Uyarı:** Operatörler ya da ürün için tehlikeler: Tavsiye edilen öneriler takip edilmezse operatör ya da ekipmanlar ciddi zarar görebilir.
-  Operatörün hayatı için ciddi tehlikeler oluşabilir.
-  Silindirin montajında personel için yeterli çalışma boşluğu olduğundan emin olunmalıdır.
-  Kasanın altında destek olmadan çalışmak, çalışma hayatına için tehlikeli olabilir.
-  Eğer kasa aracın şasisinin üzerinde ise, aracın kasası vinç ile kaldırılmışmalıdır. Bu işlem esnasında çalışanın güvenliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
-  Silindir taşınırken kademeler açılmasına için boynuz tarafı aşağıda olacak şekilde taşınmalıdır.
-  Silindir taşınırken uygun olmayan taşıma ekipmanları kullanılırsa maddi ve hayatı tehlikeler oluşturabilir.
-  Herhangi bir kaynak öncesi aracın aküsünün bağlantıları sökülmelidir.
-  Montaj ve test sırasında yere dökülen yağlar çevreye zarar verir. Bu yüzden çevreye duyarlı olunmalıdır. Bu dökülen yağlar 25 mikron filtreleme yapılmadan kesinlikle sisteme geri konulmamalıdır.
-  **Warning:** Danger to the operator or product: The operator can be seriously hurt or the equipment severely damaged, if the recommended procedure is not followed.
-  There is a serious threat to life of the operator.
-  Ensure that there is enough free working space for mounting the cylinder.
-  Working under an unsupported tipper body is danger to life.
-  If the tipper body is on the truck chassis, lift the body using an overhead crane. Required precautions should be implemented for employee safety during this process.
-  "While lifting cylinder the other stages can extend, to avoid this use a sling around the cover or piston and base tube (between the trunnion and anti-rattle ring).
-  Not using appropriate equipment when lifting parts such as the proper sling for a cylinder is a danger to life.
-  Disconnect the vehicle's battery leads before any welding.
-  Ensure that the oils which are spilt during installation and testing, is disposed of in an environmentally friendly way. Don't use the spillage oil again without 25 micron filter.

 Bu kılavuz çalışma önlemleri, depolama ve HMLIFT'in A,B,C,E ve H tipi teleskopik silindirinin montajıyla ilgili bilgilendirme içermektedir.

 Teleskopik silindirler damper ve dorse sistemlerinde kasayı kaldırma amacıyla tasarlanmıştır.

 Araç kasasına teleskopik silindire yan yük gelecek şekilde yüklemeler yapılmamalıdır!!! Teleskopik silindirlerde yan yüklemelerin yapılması durumunda maddi ve hayatı kazalar oluşturabilir.

 Silindir uygun kit elemanları (pompa, ventil, hortum vs.) ile kullanılmasının sorumluluğu kasa üreticisine aittir.

 HMLIFT ürünlerinin operasyon, montaj ve uygulamasıyla ilgili sorularınızın olması durumunda, size en yakın HMLIFT servisiyle iletişime geçiniz.

 Kabul edilebilir parametreler; araç düzgün bir zeminde akıcı bir yükle ve legal kapasiteli şekilde çalışır olmalıdır. Bu parametrelerin sorumlulukları araç sahibi ve operatördür. Bu parametrelerin değişmemesi için dikkatli olmalılardır.

 Silindirin kaldırma kapasitesi, kaldırma açısı, yükleme kapasitesi, kasanın menteşe mesafeleri ve kasanın uzunluğu silindir seçiminde dikkate alınmalıdır. Araç için dingil yüklemeleri araç üreticisinin spesifikasyonları ülkenin legal kuralları tarafından belirlenir.

 This manual is for work preparation and workshops and has been written to assist with the planning and installation of the HMLIFT A,B,C,E and H type of telescopic cylinder and associated equipments.

 The telescopic cylinders have been developed for lifting purposes only on dumper and trailer systems.

 Applying side load to any cylinder is dangerous!!! If any side loading applies to any telescopic cylinder, there can be occurred as materially and spiritually.

 Body producer is responsible suitable usage of hydraulic kit parts (pump, valve, hoses, etc.) for telescopic cylinder.

 If you have any questions concerning the application, installation, operation or repair of any HMLIFT product please contact your nearest HMLIFT service point.

 It is assumed that the truck will be operated on level ground with a free flowing load within the allowed legal capacity of the vehicle to which it was specified. It is the responsibility of the owner and operator to ensure that these parameters are met and remain unchanged.

 The application requirements such as lifting capacity and tipping angle of the cylinder are governed by the load capacity of the vehicle and the physical shape of the body such as overhang, body-length and pivot point. The axle loading for the vehicle is governed by legal requirements in the country of use and the specification of the vehicle manufacturer.

3.0.1 A Tipi Silindirin Parçaları


Resim-1 de görüldüğü üzere HMLIFT A tipi silindirin ana parçaları aşağıdaki gibidir:

1. Silindir
2. Silindir kafası
3. Şasi braketü
4. Kasa braketü
5. Şasi

3.0.1 Components of the A Type Cylinder

The basic components of the HMLIFT A type cylinder are as shown in picture-1:

1. Cylinder
2. Rod Eye
3. Chassis Bracket
4. Lifting Bracket
5. Chassis



Resim-1 • picture-1

3.0.2 B Tipi Silindirin Parçaları


Resim-2 de görüldüğü üzere HMLIFT B tipi silindirin ana parçaları aşağıdaki gibidir:

1. Silindir
2. Silindir kafası
3. Yağ girişи
4. Silindir kasa braketü
5. Şasi

3.0.2 Components of the B Type Cylinder

The basic components of the HMLIFT B type cylinder are as shown in picture-2:

1. Cylinder
2. Rod eye
3. Oil inlet
4. Cylinder Chassis - Top Bracket
5. Chassis



Resim-2 • picture-2

3.0.3 C Tipi Silindirin Parçaları


Resim-3 de görüldüğü üzere HMLIFT C tipi silindirin ana parçaları aşağıdaki gibidir:

1. Silindir
2. Silindir kafası
3. Yağ girişi
4. Şasi braketü
5. Braket beşiği

3.0.3 Components of the C Type Cylinder

The basic components of the HMLIFT C type cylinder are as shown in picture-3:

1. Cylinder
2. Rod eye
3. Oil inlet
4. Chassis Bracket
5. Bracket Cradle



Resim-3 • picture-3

3.0.4 E Tipi Silindirin Parçaları


Resim-4 de gösterildiği üzere HMLIFT E tipi silindirin ana parçaları aşağıdaki gibidir:

1. Silindir
2. Silindir kafası
3. Silindir yağ girişi
4. Kasa braket
5. Şasi braket
6. Şasi

3.0.4 Components of the E Type Cylinder

The basic components of the HMLIFT E type cylinder are as shown in picture-4:

1. Cylinder
2. Rod eye
3. Oil inlet
4. Lifting bracket
5. Chassis bracket
6. Chassis



Resim-4 • picture-4

3.0.5 H Tipi Silindirin Parçaları


Resim-5 de gösterildiği gibi HMLIFT H tipi silindirin ana parçaları aşağıdaki gibidir:

1. Silindir
2. Hava alma deliği
3. Yağ girişi
4. Kasa braket
5. Şasi braket
6. Şasi

3.0.5 Components of the H Type Cylinder

The basic components of the HMLIFT front-cover cylinder are as shown in picture-5:

1. Cylinder
2. Air bleeder
3. Oil inlet
4. Lifting bracket
5. Chassis bracket
6. Chassis



Resim-5 • picture-5

3.1 Montaj Pozisyonu ve Boşluklar

3.1.1 Aracın güvenli ve dengeli devirmesi için silindirin kasa ve şasi bağlantılarının şasisinin orta noktasına gelmesine dikkat edilmelidir.

3.1.2 Kabin Boşluğu: Kabin ile kasa arasındaki boşluk silindirin tamiri ve montajına uygun olmalıdır.

3.1.3 Silindirin Çevresindeki Çalışma Boşluğu:

Kaldırma esnasında braketin altında kalan kısım ve silindirin en üst kısmı hareket edeceğinden dolayı çevresinde yeterli çalışma boşluğu bırakılmalıdır.

3.1.4 Strok Sonu Boşluğu: Silindir stroğu sonunda silindirin kademeleri ile kasanın önü arasında en az 100 mm boşluk bulunmalıdır.

3.1.5 Bakım Kullanımı: Bakım esnasında tamir takımlarının rahat çalışabileceği boşluk düşünülerek montaj yapılmalıdır.

3.2 Şasiye Braket Montajı

- Şasi braketleri için kullanılan ara bağlantılar uygun yapıda ve mukavemetle olmalıdır.

- Silindir montaj edilmeden önce şasi braketinin yeri ayarlanmalıdır. Kasaya bağlanacak braketin pozisyonu ve alt yapısı üretici tarafından verilen bilgilere göre hazırlanır.

- Braket Pabuçlarının Kontrolü: Braket pabuçları yanlarında ve ön tarafta belirlenen referanslara eşit mesafelerde sabitlenmelidir.

3.1 Mounting Position and Clearances

3.1.1 Ensure that body and chassis connection of the cylinder should be on middle point of the chassis for lifting as safety and balanced.

3.1.2 **Cab Clearance:** Ensure that enough clearance is left between the body and cab, allow for tilting of the cab, movement of the body during tipping and access to other equipment in the mounting area.

3.1.3 **Working Clearance Around the Cylinder:**

During tipping the cylinder rotates about it's lower bracket, ensure there is enough clearance around the lower part of the cylinder body, cab and gearbox.

3.1.4 **End of Stroke Clearance:** Check there is should be minimum 100 mm clearance between front of the body and the stages of the cylinder at the end of its stroke.


3.1.5 **Maintenance Access:** Remember to allow space for using of tools, connection of hoses and so on during fitting and service.

3.2 Mounting the Chassis Brackets Into the Cradle

- Cross members which is used for chassis bracket should be suitable and strong.
- Use the pre-drilled holes in the cradle when mounting the chassis brackets. Use the bracket specification sheet to determine the correct holes.
- Checking of Bracket Plate:** Bracket plate should be fixed as equal dimensions to front and side of chassis.

3.2 Şasiye Braket Montajı


- Aracın şasisi su terazisiyle kontrol edildikten sonra pa- buçlar sabitlenir. Pabuçlar sabitlendikten sonra tekrar kontrol edilir.
- Eğer şassi braketi dikdörtgen ise resim 12- 15 de olduğu gibi, braket üçgen ise resim 11-13-14 deki gibi boşluk- ların bırakılmasına dikkat edilmelidir.
- Silindirler araç kasasına 90 olarak montaj edilmelidir. Yani $L1=L2$ olmalıdır (Resim 6).
- Şassi braketleri eşit mesafeli montaj edilmelidir. Yani $L1=L2$ olmalıdır (Resim 7).
- A ve H türü silindirlerin montaj açısı maksimum 10° ol- malıdır (Resim 8).




Resim 6 - Montaj Açısı
Picture 6 - Mounting Angle

3.2 Mounting the Chassis Brackets Into the Cradle


- After checking the dimensions by water gauge, the plates are fixed. After fixing the plate, all dimen- sions are checked again.
- If the chassis bracket is rectangle, you should at- tend to clearances during mounting of the bracket as shown picture 12-15. If the chassis bracket is triangle, you should attend to clearances during mounting of the bracket as shown picture 11-13- 14.
- The cylinders should be mounted to body of truck as 90o. It means that $L1=L2$ (Picture 6). • Chassis brackets should be mounted as equally. It means that $L1=L2$ (Picture 7).
- Mounting angle of A and H type cylinders should be maximum 10° (Picture 8).




Resim 7 - Montaj Şekli
Picture 7 - Type of Mounting




Resim 8 - H Tipi Silindir Montaj Açıları
Picture 8 - Mounting Angle of H Type Cylinder




Resim 10 - B Tipi
Picture 10 - B Type




Resim 9 - A Tipi
Picture 9 - A Type




Resim 11 - C Tipi Üçgen Braket
Picture 11 - C Type Triangle Bracket




Resim 12 - C Tipi Dörtgen Braket
Picture 12 - C Type Rectangle Bracket



Resim 13 - E Tipi
Picture 13 - E Type



Resim 14 - H Tipi Üçgen Braket
Picture 14 - H Type Triangle Bracket



Resim 15 - H Tipi Dörtgen Braket
Picture 15 - H Type Rectangle Bracket

3.3 Şasi Braketine Silindirin Sabitlenmesi


- Uygun taşıma aparatı kullanılmaması insan yaşamı için tehlikelidir.
- Silindir taşıırken kademeler açılabilir. Bu duruma dikkat edilmelidir.
- Şası braketinin bir tanesi montaj edilir. Silindirin boynuzunun bir tarafı bu brakete takılır ve diğer braket boynuzun diğer tarafına monte edilir. Bu esnada silindirin yağ girişinin ön tarafına olduğuna dikkat edilmesi gereklidir.
- Araç şasisinin merkeziyle silindir merkezinin aynı olmasına dikkat edilir. Silindir ile braket arasında tek taraflı yaklaşık 1 mm boşluk bulunmalıdır (Resim 17-18-19-20). Tüm cıvatalar güvenlikli olarak sıkılmalıdır (gerekli tork değerleri aşağıdadır).
- Şası braket ve kasa braketinin bağlandığından emin olunmalıdır. Daha sonra silindir taşıma aparatından ayrılmalıdır.
- Silindiri doğru pozisyonda tutmak için, silindir ile şasi arasına tahtadan köşeli bloklar yerleştirilmelidir (Resim 16). Taşıma aparatı sökülür. Daha sonra silindirin kasaya montajı yapılır.
- Şası ve braket arasında 1 mm (a ölçüsü) boşluk bulunmalıdır (Resim 21).

3.3 Fixing the Cylinder Into the Chassis Brackets


- Not using proper slings is danger to life.
- Be careful that while lifting the cylinder the stages may extend.
- One of chassis bracket is mounted. One of trunnion is mounted to this bracket and other trunnion is mounted to other bracket. Make sure that the oil inlet is facing the right direction for connection of the hydraulic system.
- Align the cylinder with the center of the truck chassis. Be aware of the 1 mm maximum clearance between cylinder and brackets (Picture 17-18-19-20). Tighten all bolts securely (necessary torque values as below).
- Ensure that the chassis and lifting bracket should be connected. And then the cylinder should be separated from carrying sling.
- To hold the cylinder in the correct position, place wooden wedges or blocks between the cylinder and the chassis (picture 16). Remove the sling. As mentioned above the lifting eye bolt can be mounted in the piston head.
- Be aware of the 1 mm clearance (a dimension) between chassis and brackets (Picture 21).

Bağlantıların Tork Değerleri - Connection of Torque Values


BSP raktor bağlantıları / BSP fitting connection: 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"	Tork değeri / Torque value: 270±5 Nm
UNF raktor bağlantıları / UNF fitting connection: 1 1/16, 1 5/16	Tork değeri / Torque value: 270±5 Nm
Geri dönüş filtre bağlantısı için M8 civata tork değeri / M8 bolt torque value for return line filter connection:	Tork değeri / Torque value: 15 Nm
Valf bağlantısı çelik pabuc için M8 civata tork değeri / M8 bolt torque value for valve connection steel cover:	Tork değeri / Torque value: 25 Nm
Braket M16 civata tork değeri / M16 bolt torque value for bracket:	Tork değeri / Torque value: 150 Nm
Kuşaklı yağ tankı için somun sıkma torku / Nut tightening torque for belt system oil tank:	Tork değeri / Torque value: 20 Nm
Hava alma cıvatası M8/ M8 Air bleeder	Tork Değeri / Torque value: 20Nm




Resim 16 - Silindirin Şaşıye Sabitlenmesi
Picture 16 - Fixing the Cylinder to the Chassis




Resim 18 - C Tipi Üçgen Braket Bağlantısı - Boşluk Gösterimi • Picture 18 - C Type Triangle Bracket Connection - Clearance Display



Resim 17 - A Tipi Bağlantısı - Boşluk Gösterimi
Picture 17 - A Type Connection - Clearance Display




Resim 19 - C Tipi Silindir Dörtgen Braket Bağlantısı - Boşluk Gösterimi • Picture 19 - C Type Cylinder Rectangle Bracket Connection - Clearance Display



Resim 20 - H Tipi Braket Bağlantısı - Boşluk Gösterimi
Picture 20 - H Type Bracket Connection - Clearance Display

3.4 Silindirin Kasaya Bağlanması

- Silindirin üst bağlantısı kasaya bağlanır (Resim 22).
- Bağlantı mili monte edildikten sonra gupilya ile sabitlenir. Gupilyanın çıkmaması için uçları pense ile bükülür.
- Rulmanın yeterli çalışma boşluğuna ($2x6^\circ$) sahip olduğuna ve braket ile rulman arasında kullanılan doldurucu pulların boşluğu kapatıldığından emin olunmalıdır. Burada amaç eksenel hareketlerin rulman tarafından karşılanması sağlamaktır.
- Silindirin son kademesi minimum 15 mm, maksimum 50 mm açık olacak şekilde montaj edilmelidir.




Resim 21 - Şasi Braketi ile Şasi Arasındaki Boşluk
Picture 21 - Clearance between Chassis Bracket and Chassis


3.4 Attaching the Cylinder to the Tipper Body

- Attach the piston eye to the tipping body (Picture 22).
- After mounting rod, it is fixed by joiner pin. Ends of joiner pin are bended by pliers.
- Ensure that the bearing has sufficient free working space ($2x6^\circ$) and where necessary use filler rings to close the gap between bearing and bracket. The purpose is that the bearing should be taken axial moving.
- The cylinder should be mounted with a minimum pull-out of 15 mm and a maximum pull-out of 50 mm.


- Silindirlerde strok sonunda sınır kontrol valfı kullanılması ve son kademenin içerisinde 150 mm emniyet payı bırakılacak şekilde açılması tavsiye edilir.
- Montaj esnasında silindirin pozisyonu ve boşlukları ile ilgili sıkıntı var ise bu problem ilk kaldırma esnasında silindirin, kasanın ve şasinin pozisyonu kontrol edilmelidir.
- Braket kasanın üzerine yanlış montaj edilmemelidir (Resim 23).
- Civatalar deliklerin köşelerine montaj edilmelidir (Resim 24).
- Braket şasinin üzerine montaj edilirken, braketin montajı için herhangi bir kaynak yapılmamalıdır.



Resim 23 - H Tipi Braket Montajının Gösterimi
Picture 23 - Mounting of H Type Cylinder Chassis Bracket



Resim 22 - Üst Braket Bağlantısı
Picture 22 - Top Bracket Connection




Resim 24 - Civataların Montajı
Picture 24 - Mounting of Bolts

HMLIFT advise that end of stroke valve (knock-off valve) should be used for security and when last stage of telescopic cylinder was opened, minimum 150 mm of last stage should be stayed inside of the stage.

- If there is any problem regarding position of the cylinder and clearances, this problem will be seen during first lifting. So that, position of the cylinder, body and chassis should be checked during first lifting.
- The bracket should not be wrong mounted onto the body (Picture 23).
- The bolts should be mounted to corner of the holes (Picture 24).
- While the bracket is mounted on the chassis, any welding should not be used for mounting of the bracket.

3.5 Silindirin Testi ve Bağlanması



3.5 Connection and Testing of The Cylinder

3.6 Son Kontroller

Uyarı: Yanlış montaj ve operasyonlar silindire zarar verebilir. Yağ kaçağı, kademelerin çizilmesi burlara kanıt olarak gösterilebilir. Yanlış operasyonlar sonucu ciddi yaralannmalar ve ölümlere neden olabilecek araç devrilmesi meydana gelebilir. İlk kaldırma esnasında hareket eden tüm parçalar silindirin strok sonuna kadar gözlemlenmelidir. Bu sırada hareket yavaş olmalıdır.

- Silinder çalışırken hortumların herhangi bir yere temas etmediğinden emin olunmalıdır.
- Damper düzgün zemin üzerinde kaldırılmalıdır.
- Kasa 4-5 defa kaldırılmalıdır. Silindirde kasıntı olmadığından ve boşlukların doğru olduğundan emin olunmalıdır.

3.6 Final Checks

Warning: Incorrect installation and operation causes damage to the cylinder may be evident in leakage, scoring of stages and in worse operational cases may result in truck roll over which may cause serious injury and death.

The first tipping should be slow and all movements are to be closely observed to check:


- While the cylinder is working, hoses do not interfere with any parts.
- Cylinder extends in a straight line.
- Tip the body 4-5 times and check there is no side-load on the cylinder and the clearances are correct.

- İlk kaldırma boyunca silindir kademelerinin üzerinde bir miktar yağ gözükebilir, bunun anlamı yağ kaçağı değildir ve bu normaldir.

- Silindir hareket ederken kasıntı varsa, montaj tekrar gözden geçirilir.
- Kasa boyanırken, silindirin çalışan parçalarını boyamayınız. Örneğin; boynuzlar, piston, kademeler, toz keçesi ve dana gözü.

SİSTEMİN HAVASININ ALINMASI-1

- Silindirden hava almak gereklidir. Hava alma ope rasyonundan sonra, civatanın sıkılması unutulmamalıdır.




Resim 26 - A Tipi Silindir -
Hava Alma Civatası
Picture 26 - A Type Cylinder
- Air Bleeder

- During the first few tips some packset grease may appear on the stages of the cylinder, this is normal and does not mean the cylinder is leaking.


- If you find the cylinder movement is stiff, loosen the bolts and realign the cylinder.
- When painting the body, do not repaint the blank parts of the cylinder, for example trunnion pins, piston, stages, wipers, ball / eyes.

TO BLEED THE SYSTEM-1


- It is necessary to bleed air from the cylinder. Do not forget to tighten the air bleed bolt after air bleeding operation.




Resim 27 - B Tipi
Silindir- Hava Alma
Civatası
Picture 27 - B Type
Cylinder - Air Bleeder



Resim 28 - C Tipi Silindir - Hava Alma Civatası
Picture 28 - C Type Cylinder - Air Bleeder



Resim 29 - E Tipi Silindir - Hava Alma Civatası
Picture 29 - E Type Cylinder - Air Bleeder



Resim 30 - H Tipi Silindir - Hava Alma Civatası
Picture 30 - H Type Cylinder - Air Bleeder

Not: HMLIFT aynı zamanda hava alma civatası olmayan silindir de üretir. Eğer bu tip silindire sahipseniz, sistemin havası hidrolik sistemden aşağıda açıklandığı gibi alınır:

SİSTEMİN HAVASININ ALIMASI-2

HMLIFT dişli pompası ve buna ek olarak HMLIFT silindirlerinin bazıları hava alma civatası sahip değildir. Hidrolik sistemin montajından sonra, bazı parçalar havanın bir miktarını içerisinde tutmuşlardır. Bu yüzden sistemin havasının alınmasına ihtiyacı vardır. Sistemin havasının alınması için aşağıdaki tanımlamalar yapılmalıdır.

- Pompanın basınç hortumu biraz gevşetilmelidir. Emiş hortumundan hava girmiştir. Sistem hidrolik yağı ile doldurulmalıdır.
- Silindirin basınç hortumu bir miktar gevşetilmelidir. Pompa düşük devirde çalıştırılmalı ve ventil kaldırma konumuna alınmalıdır. Kısa bir zaman sonra, hava sistemeen çıkışacaktır. Daha sonra tüm bağlantılar kesintikle sıkılmalıdır.

Note: HMLIFT also produce a cylinder without air bleeder. If you have like this cylinder, the air should be taken from the hydraulic system as explained below:

TO BLEED THE SYSTEM-2

The HMLIFT gear pumps, as well as some of the HMLIFT cylinders do not have a bleeder screw. After assembling of tipping system some components can have some amount of air trapped inside. Therefore it becomes necessary to bleed the system. To bleed the system, follow instructions given below.

- Loosen the pressure hose of the pump a little so that the air in the suction hose and the pump can escape and the system will be filled up with oil.
- Loosen the pressure hose and the cylinder hose a little. Run the pump at a low speed and put the tipping valve in "Tip" position. After a short while once the air escapes from the system, the connections must be tightened.



AT UYGUNLUK BEYANI
EC DECLARATION OF CONFORMITY

ÜRETİCİ/ MANUFACTURER

ADI/NAME : GALİPOĞLU HİDROMAS HİDROLİK OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRESİ/ADDRESS : KONYA OSB BÜYÜKKAYACIK MAH. 3 NOLU SOK. NO:1/A SELÇUKLU/KONYA-TÜRKİYE

TEL : +90 332 239 0852 - +90 332 239 0859 **FAKS** : +90 332 239 0851

WEB : www.hidromas.com.tr

Teknik Dosyayı Temin Etmekte Yetkili KİŞİSİ
Person authorised to compile the technical file

Adı ve Adresi/Name and Address : BÜŞRA BOZKURT
KONYA OSB BÜYÜKKAYACIK MAH. 3 NOLU SOK.
NO:1/A SELÇUKLU/KONYA-TÜRKİYE

Biz üretici olarak aşağıda tamlanan ürünlerin 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği temel sağlık ve güvenlik gerekliklerine ve ilgili harmonize standartlara uygun olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.
The undersigned declares that the described products meet the essential requirements of the below mentioned standards as based on Machinery Directive 2006/42/EC.

Aşağıda tamlanan ürünlerin iç üretim kontrolü, son kontrol ve uygunluk denetimleri **GALİPOĞLU HİDROMAS HİDROLİK OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.**, tarafından yapılmışmaktadır.

The item of equipments which identified below has been subject to internal manufacturing checks with monitoring of the final assessment by **GALİPOĞLU HİDROMAS HİDROLİK OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.**

MAKİNA TANIMI/ MACHINE DESCRIPTION : TELESKOPIK SİLİNDİR (TELESCOPIC CYLINDER)

TİP/MODEL/MODEL : Tek Tesirli Teleskopik Silindir/Single Action Telescopic Cylinders
Çift Tesirli Teleskopik Silindir/Double Action Telescopic Cylinders
Hidrolik Silindir/Hydraulic Cylinders

MARKA/TRADEMARK : HMLIFT

UYGULANAN DİREKTİFLER/APPLICABLE DIRECTIVES:

2006/42/AT MAKİNA EMNIYETİ YÖNETMELİĞİ / 2006/42/EC MACHINE SAFETY DIRECTIVE

UYGULANAN HARMONİZE STANDARTLAR / APPLICABLE REGULATIONS:

TS EN ISO 12100:2011 / EN ISO 12100:2011

ÜRETİCİ ADINA / SIGNED ON BEHALF OF THE MANUFACTURER;

AD-SOYAD/NAME : Cüneyt ARDAĞ
UNVAN/ POSITION : Yönetim Kurulu Başkanı/
Chairman Of The Board
YER-TARİH/PLACE- DATE: KONYA - .../.../2024

IMZA

AD-SOYAD/NAME : Erhan BAŞOĞLU
UNVAN/POSITION : Genel Müdür/General Manager

YER-TARİH/ PLACE- DATE : KONYA- .../.../2024

IMZA



HMLIFT

Büyükkayacık Mh Konya O.S.B. 3 Nolu Sk No: 1A Selçuklu / Konya / Türkiye

Tel: +90 332 239 08 52 • Fax: +90 332 239 08 51

www.hmlift.com • hmlift@hmlift.com